

通州区 2024 年 8 月环境卫生日常检查情况

2024 年 8 月区环卫中心对全区环境卫生、环卫设施、场站安全、道路尘土残存量进行了检查，具体检查情况如下：

一、环境卫生检查

（一）检查范围及内容

区环卫中心对道路、果皮箱、地下通道、过街天桥、小广告清理、雨水算子清掏、公厕、密闭压缩式清洁站、桶站及固废清运车辆进行检查。

（二）检查情况及结果

1. 道路：检查全区道路共 1481 个点位，发现问题 363 处，其中道路清扫保洁问题 334 处、绿化带保洁问题 17 处、过街天桥及地下通道保洁问题 6 处、雨水口清掏问题 5 处、清除非法宣传广告问题 1 处。主要问题为绿化带白色垃圾清理不及时、辅路路面及步道树花较多等，均已落实整改。

2. 公厕及清洁站：共检查公厕 52 座，发现问题 87 处；站点检查 17 次，检查 56 处，发现问题 1 处。主要问题为公厕台面不洁、灭蚊灯损坏等，均已落实整改。

二、环卫设施检查

（一）检查范围及内容

区环卫中心对通州区再生能源发电厂、董村分类垃圾综合处理厂、通州区有机质资源生态处理站、北京永乐废弃物混烧处理中心、北神树垃圾填埋场、西田阳生活垃圾填埋场、潞城生活垃

圾转运站、西集生活垃圾转运站、永乐店生活垃圾转运站、马驹桥生活垃圾转运站、梨园转运站及宋庄转运站共 12 家场站设施运行进行检查。

（二）检查情况及结果

共检查发现问题 110 处，其中通州区再生能源发电厂 4 处、董村分类垃圾综合处理厂 10 处、北神树垃圾填埋场 3 处、有机质资源生态处理站 32 处、北京永乐废弃物混烧处理中心 9 处、西田阳生活垃圾填埋场 14 处、潞城转运站 11 处、西集转运站 5 处、永乐店转运站 5 处、马驹桥转运站 7 处、梨园转运站 3 处、宋庄转运站 7 处。主要问题为厨余车间自流平破损、出渣车间地面有污渍等，均已落实整改。

三、环卫场站安全检查

（一）检查范围及内容

区环卫中心对通州京环公司所属设施场站、通州区有机质资源生态处理站、通州区再生能源发电厂、董村分类垃圾综合处理厂、北京永乐废弃物混烧处理中心、西集转运站、永乐店转运站及马驹桥转运站开展火灾隐患排查、有限空间作业、燃气间、消防设施以及用电安全等方面的检查工作，要求各设施场站做好各项安全生产保障工作。

（二）检查情况及结果

区环卫中心对上述生活垃圾处理设施共开展安全生产检查 11 次，检查设施 17 处，累计出动 37 人次，累计核销隐患 9 处，

主要问题为马驹桥转运站角磨机无防护罩、董村垃圾综合处理厂爬梯锁损坏未及时更换等，均已落实整改。

四、道路尘土残存量检测

（一）检查范围及内容

区环卫中心对全区 22 个街道、乡镇可上机械道路进行尘土残存量检测。每月抽取部分道路进行检测，发现问题立即反馈至属地，督促属地及作业单位控制道路尘土残存量。

（二）检查情况及结果

本月共抽取全区 85 条道路，选取检测采样点 642 个，并通过实施反馈机制进行及时复测，尘土残存量量值明显降低。每月将全区尘土残存量检测情况在《北京城市副中心报》公布，城市道路洁净度总体良好。检测结果：本月检测 85 条道路中共 13 条尘土残存量超标，分别为通运街道的北运河东滨河路和荔景西路、玉桥街道的玉桥西路、临河里街道的迎熏东路、潞邑街道的潞邑西路、梨园镇的颐瑞中一路、台湖镇的兴光四街、潞城镇的刘大路、张家湾镇的小北路和垡头南路、宋庄镇的通怀路、西集镇的胡郎路、于家务乡的环乡路。针对本月检测数值已向京环公司及相关街道乡镇反馈，均已落实整改。