

农村黑臭水体排查和治理情况的公示

按照农村黑臭水体治理工作有关要求，我镇共发现农村黑臭水体 3 个，水域面积不足 2000 平方米的 3 个。

截至 2025 年 6 月，我镇组织对本行政区域内农村黑臭水体进行治理，完成水域面积不足 2000 平方米的黑臭水体治理 3 个。现将有关情况予以公示，接受公众监督。

公示期限：15 个自然日

监督举报电话：69568689

农村黑臭水体治理情况

序号	区	乡镇(街道)	行政村(社区)	水体名称	水体类型	涉及的自然村	水域面积:平方米	黑臭段地理位置信息						黑臭成因	完成治理时间	治理后水体是否常年有水
								起点名称	起点经度	起点纬度	终点名称	终点经度	终点纬度			
1	通州区	永乐店镇	德仁务后街村	德仁务后街村东坑1	坑塘	德仁务前街村, 德仁务中街村	1800	德后村东坑起点	116.78242555	39.67161234	德后村东坑终点	116.78243161	39.67160219	此坑塘为德仁务后街村村泄洪坑塘, 存在积水情况, 且该村污水厂站还未建设, 存在污水溢流至该坑塘。	2025年5月30日	常年有水 ☐ 季节有水 ☒ 常年基本无水 ☐ 已填埋 ☐
2	通州区	永乐店镇	新西庄村	八支沟2	沟渠	新西庄村	1574	永二村南堵塞沟起点	116.78039755	39.70559022	永二村南堵塞沟终点	116.78077279	39.70541034	因主管道堵塞, 污水不能正常流入污水处理厂, 导致污水溢流至该河段。	2025年5月30日	常年有水 ☐ 季节有水 ☒ 常年基本无水 ☐ 已填埋 ☐
3	通州区	永乐店镇	南堤寺西村	南堤寺村坑3	坑塘	南堤寺东村, 南堤寺西村	559	坑北	116.76173224	39.69511706	坑南	116.76165440	39.6947991	此坑塘为南堤寺西村泄洪坑塘, 存在积水情况, 整改方案已出。	2025年5月30日	常年有水 ☐ 季节有水 ☒ 常年基本无水 ☐ 已填埋 ☐

永乐店镇人民政府
2025年6月13日

11011200563568